


.tran 0 3m 200u startup uic  
 .step param ACS713 1.33 3.99 0.133



PULSE(0 5 0 10n 10n 10u 50u)  
 20% kitöltés ton és tperiode aránya  
 V4 a PWM generátort valósítja meg

Az 555 latch-e alpból tiltja az egész áramkört,  
 az elinduláshz szükség van egy lefutó élre  
 PULSE(3.3 0 500u 1n 1n 50u 100u 1)

Ez egy 500K-s trimmpoti  
 Jelenleg 16A re van beállítva