




hozzáadok 30 herzet akkor a komputer csökkenti a triak tápját

Ahogy csökken a táp csökken a fordulát

a frekvencia is visszaesik

hozzáadódik az általam lüldött 30 herzhez a csökkentett motor fordulatszám (70 herz)

100 hz érkezik

A változtatott 30 herz + ventilátor 70 herz = 100 herz

A 100 herzhez hozzáadódik a z általam el?állított 30 herz

A komputer csökkenti a triak tápját mindaddig amíg nem áll vissza 100 herzre a gép számlálója!

igy visszaáll a 100 hz